

Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att. : Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Tina Søvang  
Pakhusstrædet 1, st. tv  
4220 Korsør

## FAKTURA

Fakturanr. .... 1506  
Fakturadato ..... 26-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Ordrenr. .... 230275  
Side ..... 1/1

Rekvirent. ....  
Reference. ....

### Lugt fra afløb

Inspicering af opgave.  
Beboeren forklarede, at lugten primært kom fra toiletet.  
Afmontning af WC.  
Kontrol af kloset-tilslutning. Eksisterende kloset-tilslutning så ud til at være træt i pakningen.  
Montering af ny kloset-tilslutning.  
Genmontering af WC.  
Der blev ved besøget bemærket en svag jordslået lugt på højre side af WC'et.  
Dette blev beboeren gjort opmærksom på, men beboeren forklarede, at det var en decideret lugt af kloak, der var problemet, og at det var værst når det blæste.  
Det blev bemærket, at stopventilen i væggen for WC'et virkede "løs", som om dækvinklen/koblingsdåsen i væggen ikke sad ordentligt fast. Dette vil kræve en åbning af væggen omkring ventilen for udbedring.

Vores umiddelbar vurdering er, at WC'ets tilslutning mod kloaken ikke har været helt tæt, så det har lugtet herfra.  
Beboeren er blevet anbefalet at få undersøgt evt. tegn på skimmelsvamp/fugt i væg ved WC, da beboeren nævnte, at have bemærket fugt på bagsiden af væggen (I køkkenet).  
Dette gøres almindeligvis af en tømrer eller fugttekniker.

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
26-05-23: GBG KLOSSETILSLUTNING MODEL 6 Ø 100-110	59,00	1,00	59,00
VVS Montørtime - 26/05/2023 - MH - Kontrol af lugt fra afløb.	520,00	1,50	780,00
26-05-23: Miljøomkostninger	64,00	1,00	64,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 903,00

Subtotal: 903,00  
25,00% Moms: 225,75  
**Total DKK: 1.128,75**

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - **Forfaldsdato: 03-06-2023**  
Beløbet indbetales til vor **Bank: Nordea** - **Kontonr.: 2877 9024316146**  
**Faktura nr.: 1506** bedes anført ved bankoverførsel.  
Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.



Eksisterende kloset-tilslutning så ud til at være slidt i pakningen.