

Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att. : Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Jens E. Jensen  
Pakhusstrædet 1, 2. tv  
4220 Korsør

## FAKTURA

Fakturanr. .... 1513  
Fakturadato ..... 31-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Ordrenr. .... 230288  
Side ..... 1/1

Rekvirent. .... Jens E. Jensen  
Reference. ....

### Tilstopet afløbsrør fra WC og gulv afløb

Adskillelse af vandlås i gulv.  
Konstatering af tilstoppet vandlås i gulv med papir og fæces.  
Forsøg på løsning af tilstopning med vandslange gennem vandlås. (Forgæves).  
Afmontering af WC.  
Rensning af vandret afløbsrør frem mod faldstamme med mekanisk rensbåndsmaskine.  
Skylning med vand.  
Genmontering af WC.  
Skylning med stort skyl på WC 5-6 gange for funktionskontrol.

Tilstopningen skyldes ophobning af papir i det vandrette afløbsrør mellem WC og faldstamme, da der er en smugle bagfald herpå.

For at mindske risikoen for fremtidig tilstopning, bør der skylles med rigelige mængder vand i WC'et ofte, ligesom større mængder WC-papir i WC-et ad gangen bør undgås.

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
31-05-23: Mekanisk Rensning 2 (Maskine)	156,00	1,00	156,00
VVS Montørtime - 31/05/2023 - MH - Rensning af afløb fra WC. (14:30-15:30)	520,00	1,00	520,00
VVS Montørtime overtid første 2 timer - 31/05/2023 - MH - Rensning af afløb fra WC. (15:30-16:30)	588,80	1,00	588,80
31-05-23: Miljøomkostninger	64,00	1,00	64,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momsplichtigt beløb: 1.328,80

Subtotal: 1.328,80  
25,00% Moms: 332,20  
**Total DKK: 1.661,00**

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - **Forfaldsdato: 08-06-2023**  
Beløbet indbetales til vor **Bank: Nordea** - **Kontonr.: 2877 9024316146**  
**Faktura nr.: 1513** bedes anført ved bankoverførsel.  
Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.



Rør rensset, så der ikke længere står vand i.






WC afmonteret. Rensning med rensbåndsmaskine. Skylning med vand.



WC afmonteret. Rensning med rensbåndsmaskine. Skylning med vand.







Tilstoppet vandlås i gulv afløb.

Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att: Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Jens E. Jensen  
Pakhusstrædet 1, 2. tv  
4220 Korsør

## Arbejdsrapport 03 – Afløbsinstallation generelt

Ordrenr. .... 230288  
Udførelsesdato . 31-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Side ..... 1/4  
Deres ref. .... Jens E. Jensen  
Vor ref. ....

### Arbejdsrapport 03 – Afløbsinstallation generelt

Ordrenummer:

#### Forundersøgelse:

Er der taget før-billeder?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Var der utætheder på installationen omkring arbejdsområdet inden arbejdets påbegyndelse?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Afløb stoppet før afgrening på faldstamme.

Er der korrekt fald på relevante afløbsledninger i det inspicerede område?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Det ser ud til at der er en smugle bagfald på det vandrette afløbsrør mellem WC og faldstamme.

Hvilke rørmaterialer er den eksisterende installation udført i?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

PP

Er der tydelige tegn på korrosion i det inspicerede område?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

#### Modtagekontrol af varer:

Er produkterne beskadiget?

Ja  Nej  Ikke relevant

Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att: Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Jens E. Jensen  
Pakhusstrædet 1, 2. tv  
4220 Korsør

## Arbejdsrapport 03 – Afløbsinstallation generelt

Ordrenr. .... 230288  
Udførelsesdato . 31-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Side ..... 2/4  
Deres ref. .... Jens E. Jensen  
Vor ref. ....

### Bemærkning/tiltag:

Er produkterne i overensstemmelse med de til opgaven bestilte produkter?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er produkterne godkendt til installationens formål?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

### Udførelseskontrol:

Er rør/komponenter fastgjort forsvarligt?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er der korrekt fald på relevante afløbsledninger?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er vandlåse monteret korrekt?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

### Slutkontrol:

Er udførte samlinger tætte? (Visuel kontrol)

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:



Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att: Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Jens E. Jensen  
Pakhusstrædet 1, 2. tv  
4220 Korsør

## Arbejdsrapport 03 – Afløbsinstallation generelt

Ordrenr. .... 230288  
Udførelsesdato . 31-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Side ..... 3/4  
Deres ref. .... Jens E. Jensen  
Vor ref. ....

Løber vandet fra med tilfredsstillende hastighed?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er vandlåse påfyldt vand?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er der taget billeder af det udførte arbejde?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

### **Drift & vedligehold:**

Er kunden instrueret i brugen af installationen?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Brug det store skyl ofte, og undgå for store mængder WC papir ad gangen.

Er kunden bekendt med, hvordan installationen vedligeholdes?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Er kunden gjort opmærksom på, at fejl og mangler skal meddeles hurtigst muligt efter de er konstateret?

Ja  Nej  Ikke relevant

Bemærkning/tiltag:

Dato:

Andelsboligforeningen  
Pakhuset  
Pakhusstrædet 1  
4220 Korsør  
Att: Jens Møller Jensen

**Leveringsadresse**  
Jens E. Jensen  
Pakhusstrædet 1, 2. tv  
4220 Korsør

## Arbejdsrapport 03 – Afløbsinstallation generelt

Ordrenr. .... 230288  
Udførelsesdato . 31-05-2023  
Kundenr. .... 29457387  
Side ..... 4/4  
  
Deres ref. .... Jens E. Jensen  
Vor ref. ....

31-05-2023  
Underskrift - Montør:  
Mikkel Heramb