

## INFO TIL ANDELSHAVERNE - BOREBILLER

Der er konstateret aktive borebiller i loftkonstruktionen. De blev senest bekæmpet i 2017, men er altså kommet igen.

Angrebet er så alvorligt, at billerne skal bekæmpes snarest for at undgå at træet i tagkonstruktionen bliver svækket.

Jeg har kontakt med det firma, som stod for bekæmpelsen i 2017, Børge Jacobsen og Søn A/S, Næstved.

Jeg har sagt til ham, at efter vor opfattelse, skal der foretages en ny bekæmpelse, som er dækket af garantien. Han vil vende tilbage i næste uge.

Det skal også nævnes, at jeg har talt med Codan forsikring, som også har meddelt Børge Jacobsen og Søn at der er borebilleangreb i tagkonstruktionen.

Jeg kontaktede forsikringen forleden. De sendte herefter en vurderingsmand ud. Det var vurderingsmanden, der konstaterede borebiller.

Han undersøgte også trapperummet og to lejligheder på 2. sal. Her fandt han masse af huller efter borebiller (hvilket vi jo godt ved, der er). Men de er IKKE aktive, så ingen problemer der.

Et tegn på aktive borebiller er hvidt støv/pulver ved hullerne.

Hilsen



Jens Erik Jensen  
Formand