

**Sted****Kategori****Underlagsgruppe****Nuværende behandling****Nuværende tilstand****Forventet udfald****Funktionsklasse****Tilstand og behov****Behandlinger****Overførselskode****Kommentar****Generelle forhold****Eksisterende vægge**

Indvendig

Tidligere malebehandlet

Dækkende malingslag



Dækket og Lukket flade



Dækket, Lukket og Glat flade

II Middel funktionelle krav

INTAKT

Fastsiddende og bæredygtig

Let tilsmudset

Falmet og glansskjoldet

Såfremt kulørskifte ønskes eller glanstrin over 9

Vask

Klargøring: Gipsfiller

2 g. Maling: Acrylplastmaling mat

MBA-3086VTO06

Klargøring af vægge omfatter udtrækning af rawplugs/skruer/søm og udfyldning efter disse.

Prøvningsmetode:

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Kulørskifte og glanstrin:

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

**Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:**

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Negative porehuller:

Negative porehuller kan ikke forventes lukket med almindelig malerbehandling, medmindre der tilvælges beklædning i form af tapet, filt eller lign.

Planhedsafvigelser:

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.