

Leveringsadresse

Andelsboligforeningen
Pakhuset
Pakhusstrædet 1
4220 Korsør
Att. : Jens Møller Jensen

Pakhusstrædet 1, 2. th
4220 Korsør

FAKTURA

Fakturanr. 1774
Fakturadato 18-10-2023
Kundenr. 29457387
Ordrenr. 230557
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.

Utæthed på varmeanlæg

Afmontering af plade for adgang til skunk-rum.
Fjernelse af isolering.
Fejlsøgning på rørintallation.
Konstatering af manglende presning af pres-samling på
15mm. dobbeltmuffe for kobberrør.
Afhentning af press-maskine på værksted.
Presning af pres-samling.
Visuel tæthedskontrol.

Da arbejdet er udført i den "gamle" Timmerman virksomhed,
skal evt. reklamation / regression gøres mod:

Timmerman Service & VVS
Jens Baggesens Gade 7
4220 Korsør
CVR.: 15726903
mail: poul@timmermanvvs.dk

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Rabat	Beløb
VVS Montørtime - 17/10/2023 - MH - Fejlsøgning efter utæthed. Reparation af utæthed.	528,00	1,00		528,00
Voksenlærling - 17/10/2023 - SR - Fejlsøgning efter utæthed. Reparation af utæthed.	399,00	1,00	50%	199,50
16-10-23: Opstart & servicevogn	100,00	1,00	50%	50,00
16-10-23: Miljøomkostninger	65,00	1,00		65,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momsplichtigt beløb: 842,50

Subtotal: 842,50
25,00% Moms: 210,63
Total DKK: 1.053,13

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - **Forfaldsdato: 26-10-2023**
Beløbet indbetales til vor **Bank: Nordea** - **Kontonr.: 2877 9024316146**

Faktura nr.: 1774 bedes anført ved bankoverførsel.

Ved for sen indbetaling tillægges rente 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.



Pres-samling presset.



RØD = Pres-samling, som ikke var presset. Grøn = Pres-samling, som de ser ud, når de er presset.